

設計群實習工場安全守則

事先檢查作後複驗

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|------------|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
| 未熟悉之設備，應先請老師指導而後使用。 | 先檢查機具有無故障，並加注潤滑油。 | 要專心工作，認真操作。 | 工場必須經常保持整潔。 | 實習時，須穿工作衣，並宜合身，袖口應扣緊。 | 非必要時不宜戴手套工作。 | 赤膊赤足工作，既不安全又失禮貌。 | 使用砂輪機時，必須戴護目鏡。 | 於工場內，只准參閱與實習有關之書籍。 | 工作完畢，須清理工作崗位，整理工具，注意電源開關。 | 安培表必須串聯，伏特表必須並聯使用。 | 引擎機具轉動時，勿施潤滑油工作。 | 用過之油布及廢油應放置桶內，並須加蓋。 | 禁止煙火範圍內，不得舉火。 | 用過火爐或火星，應即予熄滅。 | 愛惜公物，注意安全。 |